



ČESKÉ DRÁHY, státní organizace

Generální ředitelství

nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222

110 15 Praha 1

Generální ředitelství ČD – odbor 25, 26
DOP odbor 11
DDC odbor 13, TÚDC,
KVŘ DOP,
KVŘ DDC,
Obchodně provozní ředitelství ČD,
Správy dopravní cesty,
GI ČD,
ÚPV Praha

Č.j.: 58 265/1999

Věc: Čelistový závěr – změna čl. 34 a doplnění přílohy č. 10 do předpisu ČD T 100 “Provoz zabezpečovacích zařízení”.

Při rozříznutí výhybky opatřené hákovým závěrem je výpravčí povinen postupovat podle ustanovení čl. 34 předpisu ČD T100 “Provoz zabezpečovacích zařízení”. Pro případ rozříznutí výhybky opatřené čelistovým závěrem VZ 200 se mu doposud žádné povinnosti neukládají.

Tímto opatřením se jednak doplňuje ustanovení článku 34 předpisu ČD T 100 o povinnosti při rozříznutí výhybky opatřené čelistovým závěrem VZ 200, jednak se stanoví kritérium pro zjištění, zda je čelistový závěr uzavřen.

1. Změna článku 34

Držitelé předpisu ČD T100 provedou změnu článku 34 doplněním prvního odstavce textem, který je níže uveden tučným písmem (stávající znění je uvedeno normálním písmem). Kromě toho ve stávajícím znění škrtnou závorku se slovem “hlavním”.

”Zjistí-li výpravčí sám nebo za přítomnosti výhybkáře, že rozříznutá výhybka nebyla zjevně poškozena, a hákový závěr zaklesává za závěrnou stoličku svěrací čelisti, **u výhybky s čelistovým závěrem že čelistový závěr je uzavřen**, zajistí výhybku přenosným zámkem a výhybka smí být pojížděna omezenou rychlostí přímým směrem nejvíce 30 km/h, vedlejším směrem nejvíce 10 km/h. **Pohled na čelistový závěr je možný po sejmutí krytu svěrací čelisti. Po zjištění stavu závěru musí být tento kryt opět osazen.**”

2. Kritéria pro zjištění uzavření čelistového závěru VZ 200

Držitelé předpisu ČD T100 doplní do tohoto předpisu přílohu č. 10, která je zároveň přílohou tohoto opatření

Příloha: Příloha č. 10 k předpisu ČD T100 “Kritéria pro zjištění uzavření čelistového závěru VZ 200”




V Praze dne 2.11.1999

Generální ředitel Českých drah

Kriteria pro zjištění uzavření čelistového závěru VZ 200

Čelistový závěr VZ 200 je uzavřen, je-li závěrový hák podepřen podsunutým závorovacím pravítkem a hrana závorovací plochy tohoto pravítka se kryje s hranou hlavy háku (viz obr. a), nebo hrana závorovací plochy tohoto pravítka dokonce přesahuje přes hranu hlavy háku (viz obr. b).

Čelistový závěr VZ 2000 – uzávěrování závěrového háku



Podsunutí závorovacího pravítka pod závěrový hák není dostatečné, pokud hrana závorovací plochy pravítka je skryta za hranou hlavy háku.