

Československé státní dráhy
Oblastní ředitelství v Praze

Věc : O p r a v a p ř e d p i s u ČSD T 100

Č.j.: 237-91-14-1-5 Zpracovatel: Ing.Kocman V Praze 21.1.1992
14512

Dne 25.11.1991 vydalo Ústřední ředitelství ČSD v Praze opatření č.j. 60 430/91 - 0 530, kterým jsou zrušeny elektromagnetické závorníky v přestavnících typu EP 600.

Na základě tohoto rozhodnutí musí být opraven předpis ČSD T 100 "Provoz zabezpečovacích zařízení". Na str.13 opravte tabulku zabezpečení výhybek ve sloupci "Způsob zabezpečení výhybek závislých na návěstidlech" pro stupeň zabezpečení IV takto :

"Elektromotorický přestavník s kontrolou jazyků a elektromagnetický závorník. U elektromotorických přestavníků typu EP 600 se elektromagnetický závorník nepoužívá.*)"

Číslo opatření ÚŘ ČSD (60430/91-0530 ze dne 25.11.1991) poznamenejte u kapitoly V. předpisu ČSD T 100.

Opravu provedou všichni držitelé tohoto předpisu.

Oblastní ředitel

Ing. Hofta v.r.